


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Zdjęcie nr 1 – elewacja frontowa od ul. Dittricha



Zdjęcie nr 2 – elewacja od strony podwórka



Zdjęcie nr 3 – elewacja szczytowa 1



Zdjęcie nr 4 – elewacja szczytowa 2



Zdjęcie nr 5 – fragment elewacji frontowej, wejście główne do budynku



Zdjęcie nr 6 – fragment elewacji od strony podwórka, wejście do budynku



Zdjęcie nr 7 – fragment dachu, element nad klatką schodową



Zdjęcie nr 8 – element gzymsu, rynna



Zdjęcie nr 9 – element gzymsu, narożnik budynku



Zdjęcie nr 10 – wejście do budynku



Zdjęcie nr 11 – drewniana stolarka okienna w poziomie parteru



Zdjęcie nr 12 – rura spustowa i cokół



Zdjęcie nr 13 – komin i fragment elewacji szczytowej, dachu i obróbki blacharskiej



Zdjęcie nr 14 – obróbka blacharska i gzyms



Zdjęcie nr 15 – zniszczenia cokołu



Zdjęcie nr 16 – zdobienia elewacji, fragment gzymsu



Zdjęcie nr 17 – zdobienia elewacji, fragment gzymsu, kolumny i orynnowanie



Zdjęcie nr 18 – fragment elewacji i dachu, widok od strony podwórka